

## Out Line

- ・九州大学病院の概要
- ・造影剤自動注入器の必要性
- ・造影剤自動注入器を用いたCT画像の紹介
- ・造影剤血管外漏出の事例
- ・造影剤血管外漏出検出について
- ・CT検査の診療報酬について
- ・まとめ

## 九大病院の概要

・ 医科部門	26 診療科、18 中央診療部門 小児医療センター、ハートセンター、 ブレインセンター、
・ 歯科部門	12 診療科
・ その他	先進予防医療センター 臨床教育研修センター 高度先端医療センター

## 九大病院の概要

平成21年度

外 来		入 院	
延べ患者数(人)	1日平均(人)	延べ患者数(人)	1日平均(人)
医科部門	471,732	1,965.6	400,535
歯科部門	147,641	615.2	13,095

病床数  
医科部門 1,235床 歯科部門 40床

## 九大病院の概要

### 画像検査・治療件数

平成21年度

X線撮影	140,987件
X線CT	31,162件
MRI	12,809件
核医学	6,734件
超音波	6,474件
放射線治療	28,779件

九州大学病院概要より

### 放射線部における機器

**医科部門**

X線CT装置	8台（治療用、IVR用、手術用を含む）
MRI装置	5台（3T装置3台を含む）
超音波装置	3台
血管造影装置	2台
心カテーテル装置	2台
PET-CT	2台
SPECT-CT	4台
一般X線撮影装置	11台
乳房撮影装置	2台
骨塩定量装置	1台
造影透視撮影装置	6台
小児撮影装置	1台
移動型撮影装置	7台
放射線治療装置	4台
	合計 59台


### 放射線部 職員構成







- ・ 医学部・歯学部統合（平成15年10月1日）
  - 1) 放射線科医師 4名
  - 2) 放射線技師 63名（別府病院4名）
  - 3) X線助手 2名
  - 4) 事務補佐員 9名








### 造影CT検査とは

肘や前腕の静脈からヨード造影剤を急速注入し、一定時間の後に撮影することで横断画像を得る。造影剤投与後の経過時間によって各臓器の濃染の程度が異なるため、得たい情報にあわせて撮影のタイミングを計ることが重要である。










## 血管外漏出が起こった際の不利益


- ✓ 患者の痛み
- ✓ 検査の中止
- ✓ 後日、再検査が必要
- ✓ 造影剤血管外漏出箇所の外科的手術が必要
- ✓ 年配の患者の場合、入院に至る場合も

26



## 造影剤の注入圧監視モニタ

注入器のセンサーによりリアルタイムに計測した圧力（以後、注入圧）を操作室や検査室で表示する。注入圧の急激な上昇は、造影剤の血管外漏出が原因と推測されるが、造影剤漏れが発生していない場合であっても注入圧が急激に変動することがあるため、圧力波形だけでは血管外漏出を正確に判定することはできない。



## 造影剤の血管外漏出予防策と問題点

### 【操作室側（診療放射線技師）】

#### 予防策

表示された注入圧波形を観察、同時に患者にマイクで体が熱くなってきたか（=造影剤が体内へ流入）の確認。注入圧が変動した場合は独自の判断で造影剤の注入を停止する。

#### 問題点

- ✓ 注入圧の変動に対する判断基準がない。
- ✓ 注入速度が速く、素早い判断が必要。
- ✓ 一度注入を停止すると、再度注入を開始するには時間がかかるため、造影効果の低下を恐れて注入を停止することに躊躇してしまう。

30

## 造影剤の血管外漏出予防策と問題点

**【検査室内（医師）】**

**予防策**

- ✓ 造影剤のテスト注入を行う。
- ✓ 造影剤注入中、刺入部の腫脹がないかを目視や触診で判断する。
- ✓ 注入圧波形を観察する。

**問題点**

- ✓ 刺入部の腫脹なしの血管外漏出がある。
- ✓ 注入圧の変動に対する判断基準がない。
- ✓ 注入速度が速いため、素早い判断が必要。

31



## 当院の血管外漏出検出器使用経験

血管外漏出を検出した例		期間：2010/11/08 ~ 2012/01/13	
注入速度 (ml/sec)	注入量 (ml)	対象：東芝64列でボーラストラッキング 法で検出器を使用した検査	総検査数：883 件 (検出器を使用していない造影検査は除く)
2.5	15		
3.1	25		

血管外漏出が検出された例（人为的に停止した例）		
注入速度 (ml/sec)	停止時注入量 (ml)	推定した原因
2.5	22	10ml程度じわじわ
3.2	92	注入終盤20ml程度じわじわ
3.0	80	注入当初から漏れた

注入停止理由

痛みを訴えた  
痛みを訴えた  
画像で造影剤が確認できない

15

## 血管外漏出検出器の普及における課題

血管外漏出検出器は特定包括で評価されている  
・CT撮影における点数は血管外漏出検出器を使っても使わなくても同じ

たとえ患者さんにとって良い技術であっても、病院側のコストが増えるため、導入に至らないケースも多い

36

## CT検査における診療報酬改定案 (平成24年度)

- 64列以上のマルチスライス型 950点
- 16列以上64列未満 900点
- 4列以上16列未満 780点
- 4列未満 600点

### 検査持ち出し費用について

CT装置の年間保守費	1,000万円
造影剤自動注入器の年間保守費	42万円
造影剤自動注入器の消耗品代 (造影用チューブ、センサー固定テープなど)	1,000円/件

すべて検出器を用いて検査を行うと年間検査件数を6,300件とする  
と2,600円/件が持ち出しになる

37

## 血管外漏出検出器のまとめ

- ✓ CT検査において、血管外漏出は1%以下の確率で起こり、重症化する場合がある。
- ✓ 造影剤注入中の圧力波形だけでは、造影剤血管外漏出の検出は十分でない。
- ✓ 検出方式には、赤外線分光式と高周波ラジオフリークエンシー技術の2つがあり、それぞれ特長と課題が存在する(今後更なる検出効率の向上に期待)。
- ✓ 造影剤注入の安全性を高め、患者さんを苦痛や再検査の危険から守る最新のテクノロジーが存在しているものの、普及には課題もある。
- ✓ 安全対策に対する診療報酬が十分に設定されていない。

38